

2.3.1 Testigos de escayola en las grietas de la plataforma superior.

Esta sencilla medida de control, consiste en rellenar con yeso las grietas a auscultar de forma que si la grieta evoluciona, el testigo de escayola lo evidencia al agrietarse o separarse de los labios de la fractura.

Los testigos de escayola se materializaron el día 15 de mayo de 2020, tras la vista de campo de un técnico de LURGINTZA, llevándose a efecto bajo sus indicaciones.

Estos testigos se han inspeccionado los días 21/05, 16/06 y 20/07 **sin observarse evolución, indicios de desplazamiento horizontal, ni de asentamiento diferencial**. Se adjuntan fotos de las grietas, en fecha anterior a materializarse los testigos (día 14/05/2020), y durante las visitas de inspección de los días 16/05 y 27/07/2020:



Aspecto de las grietas de la plataforma, previamente a la materialización de los testigos (14/05/2020)